## Anlage zu Formular 14c des Fragebogens 2004/461/EG

Gründe für die Überschreitung der Zielwerte für As, Cd, Ni und BaP und insbesondere Quellen, die dazu beitragen (Art. 5 (1) d der Richtlinie 2004/107/EG)

1. Überschreitungsfall		
Jahr	2008	
Stoff, für den der Zielwert überschritten	Nickel in PM10	
wurde		
Gebietscode des betroffenen Gebietes	DEZJXX0006A	
EoI-Stationscode	DENW117	
2. Anlagen, die für die Überschreitung des Zielwertes verantwortlich sind, Emissionsquellen		
Firma Thyssen Krupp Nirosta GmbH (Edelstahlwerk), Essener Str., 44793 Bochum (Anlage nach Nr. 2.2 der IVU-RL)		
Verfahren zur Ermittlung der Quellen	<ul> <li>Messung der gefassten Quellen (wiederkehrende Messung, Konti-Messung)</li> <li>Messung der diffusen Quellen durch LANUV</li> <li>Inaugenscheinnahme</li> </ul>	
Auflistung aller Quellen, die zur	- UHP-Ofen	
Überschreitung beitragen	<ul> <li>Sekundärmetallurgie (AOD-Konverter, diverse Pfannen- und Schmelzebehandlungsanlagen)</li> <li>Strangguss</li> </ul>	
Sonstige Angaben		
3. Prüfung der Anlagen auf BVT		
Stand der Umsetzung von Anforderungen gemäß BVT	<ul> <li>Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel, Dezember 2001, wird erfüllt</li> <li>Stand der Technik wird erfüllt</li> </ul>	
Sonstiges	gutachterlich nachgewiesene Minderung der diffusen Emissionen um rund 70 % (UHP-Ofen) und 50 % (AOD-Konverter)	
4. Maßnahmen zur Emissionsminderung seit Inkrafttreten der Richtlinie 2004/107/EG		
Maßnahmen zur Ermittlung des	- Messungen des LANUV	
Emissionsminderungspotenzials	- Inaugenscheinnahme	
Maßnahmen zur Umsetzung	<ul> <li>- UHP-Ofen (Errichtung einer zusätzlichen Filteranlage)</li> <li>- AOD-Konverter (Optimierung der Abgaserfassung, Ersatz des Nasswäschers durch Gewebefilter)</li> </ul>	

Sonstige Maßnahmen	